



TOYOTA VIOS G AT BENSIN

2017 • 1.5 CC • AT • BENSIN • Model (2013-2018)

Inspektur **Lutfi**
 Tanggal Inspeksi **12 Jan 2026**

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| Nomor Polisi | E [REDACTED] C | PKB | Rp. 1.234.567 |
| Merek | TOYOTA | | |
| Model | VIOS | | |
| Tipe | G AT BENSIN | | |
| Periode Model | Model (2013-2018) | | |
| Warna | Hitam | | |
| Tahun Pembuatan | 2017 | | |
| Nomor Rangka | M [REDACTED] 9 | | |
| Nomor Mesin | 2 [REDACTED] 5 | | |
| Jarak Tempuh | 114.095 KM | | |
| Pajak 1 Tahun Berlaku Sampai | 16 Mei 2026 | | |
| Pajak 5 Tahun Berlaku Sampai | 16 Mei 2028 | | |
| Biaya Pajak per Tahun | Rp. 1.234.567 | | |



Bebas Tabrak



Bebas Banjir



Normal

29 titik



Tidak Normal

2 titik



Berikut adalah bagian yang dinilai **tidak normal**






Foto Mesin

seal crankshaft depan belakang rembes sealer timing chain rembes seal cover valve rembes



Tutup Pengisian Oli dan Dipstick

oli mesin hitam

Kesimpulan Keseluruhan Inspeksi

HASIL MoInspeksi: E [REDACTED] Toyota vios 1.5 G AT 2017 Km : 114.095 Unit tidak ada info an pribadi / perusahaan (dokumen tidak diperlihatkan) A. MAJOR 1. Unit aman dr banjir 2. Unit aman dr tabrak B. MINOR 1. All kaca original 2. cat all body ex repaint, kecuali roof (1 panel dempul agak tebal) 3. unit tidak service record bengkel resmi, terakhir service dibengkel umum 2021 di km 49.491 [Interior] AC dingin 5.7°C Steer retreem kondisi bagus jok row 2 dan depan kiri kotor bercak Head unit upgrade android [Eksterior] Headlamp depan yellowing 4 ban kondisi 65% ban serep 70% ada bekas tambal ban 3 velg baret Pintu depan kiri baret tipis 3cm Side roof kanan baret tipis 2 cm Grill retak 2cm Fender kanan baret tipis 15cm Pintu depan kanan dempul agak tebal [Mesin] seal crankshaft depan & belakang rembes sealer timing chain rembes seal cover valve remves oli mesin hitam Engine mounting pecah, getar saat idle dan awal start motor fan 2017, sudah 8 tahun (indikasi motor fan lemah) harus pengecekan lebih lanjut ujung knalpot ex las lasan [Transmisi] transmisi rembes oli [Kaki-Kaki] Rack steer bunyi Sedikit Balljoint kanan



Normal
5 titik



Tidak Normal
2 titik

Bullhead Depan



Normal



Bullhead Kiri



Normal



Support Depan Kiri




Normal



Foto Mesin

! Tidak Normal



Tutup Pengisian Oli dan Dipstick

! Tidak Normal



Bullhead Kanan

✓ Normal



Support Depan Kanan

✓ Normal





Normal
7 titik



Tidak Normal
0 titik

Pilar A Kiri



Normal



Pilar B Kiri



Normal



Pilar C Kiri



Normal



Pilar End Panel

✓ Normal



Pilar A Kanan

✓ Normal



Pilar B Kanan

✓ Normal



Pilar C Kanan

✓ Normal





Normal
5 titik



Tidak Normal
0 titik

Instrument Cluster



Normal



Lighter



Normal



Klik Sabuk Pengaman



Normal



Kolom Setir



Normal



Kolong Jok Kanan Depan



Normal



Lampiran Foto Mobil Keseluruhan



Foto Belakang



Foto Nomor Rangka



Foto Depan



Foto Full Dashboard



Foto Interior



Foto Belakang Serong Kiri



Foto Depan Serong Kiri



Foto Kap Mesin Terbuka



Foto Nomor Mesin

Lampiran Foto Mobil Keseluruhan



Foto Belakang Serong Kanan



Foto Depan Serong Kanan



Foto Bagasi Terbuka

Lampiran Foto Kerusakan Lainnya (1/7)

! Berikut adalah bagian tambahan yang dinilai mengalami kerusakan

Eksterior / **Headlamp / Lampu depan**

! Yellowing / Retak / Retak Seribu



Catatan
yellowing

Eksterior / **Ban Depan Kiri**

! Tipis / Botak / Retak-retak



Catatan
4 ban kondisi 65% ban serep 70% ada bekas tambal ban

Eksterior / **Pintu Depan Kiri**

! Baret / Penyok / Retak

Lampiran Foto Kerusakan Lainnya (2/7)



Catatan

baret tipis 3 cm

Eksterior / **Roof**

 Baret / Penyok / Kusam



Catatan

side roof baret tipis 2cm

Eksterior / **Fender Kanan**

 Baret / Penyok / Retak



Catatan

baret tipis 15cm

Lampiran Foto Kerusakan Lainnya (3/7)

Eksterior / **Pintu Depan Kanan**

! Baret / Penyok / Retak



Catatan

dempul agak tebal

Eksterior / **Grill**

! Grill Depan Retak / Pecah



Catatan

retak

Chassis / **Racksteer**

! Bunyi Sedikit



Lampiran Foto Kerusakan Lainnya (4/7)

Chassis / **Kaki - Kaki**

! Bocor / Rusak



Catatan

ball joint depan kanan rembes

Mesin / **Mesin**

! Oli Hitam / Kurang
Mesin Rembes Atas / Tengah / Bawah



Catatan

seal crankshaft depan & belakang rembes sealer timing chain rembes seal cover valve remves oli mesin hitam

Mesin / **Engine Mounting**

! Pecah

Lampiran Foto Kerusakan Lainnya (5/7)



Catatan

pecah, getar saat idle

Mesin / **Radiator**



Rusak / Penyok



Catatan

motor fan 2017, sudah 8 tahun (indikasi motor fan lemah) harus pengecekan lebih lanjut

Mesin / **Knalpot**



Gantian



Catatan

ujung knalpot ex las lasan

Lampiran Foto Kerusakan Lainnya (6/7)

Transmisi / **Transmisi Matic**

! Rembes



Catatan

rembes

Interior / **Stir**

! Aus / Bocel / Rusak



Catatan

retreem kondisi bagus

Interior / **Head Unit / Audio**

! Bukan Original



Lampiran Foto Kerusakan Lainnya (7/7)

Catatan

upgrade android

Interior / **Jok**

! Jok Asli Sobek / Rusak, Sarung Jok Asli tidak ada



Catatan

jok row 2 dan depan kiri kotor bercak
